




Fehlerstrom-Schutzschalter

m. VDE 0100-410 sind in Stromkreisen, welche für Laien und Allgemeinverwendung zugänglich sind, Fehlerstrom-Schutzschalter (umgangssprachlich FI-Schutzschalter oder FI-Schalter) in jedem Sicherungskasten zu verbauen bzw. nachzurüsten.



Im Rahmen der letzten Stromablesung ist erneut bei zahlreichen Gärten aufgefallen, dass dies noch nicht flächendeckend im Gartenverein erfolgt ist.

Der Vorstand und die Energiegemeinschaft fordern somit letztmalig alle Gärtner auf, bis zum 30.04.2024 einen Fehlerstrom-Schutzschalter nachzurüsten.

Im Zuge der nächstjährigen Stromablesung werden wird die geprüft.

Sollte bis zum benannten Zeitraum kein Fehlerstrom-Schutzschalter eingebaut worden sein, wird im Sinne des Schutzes von Personen und Tieren gegen elektrischen Schlag, dem verbesserten Fehler- und Brandschutz die jeweilige Elektrische Anlage in der betroffenen Parzelle kostenpflichtig vom Netz getrennt.

Sollten Sie Fragen zum Einbau des Fehlerstrom-Schutzschalters haben oder Unterstützung bei der Umsetzung dieser Vorgaben benötigen, können sie sich jederzeit an die Energiegemeinschaft wie folgt wenden:

- Per Mail an strom@kgv-neu-lindenau.de
- Telefonisch unter: 0177 / 410 74 72
(Ansprechpartner: Hr. Schmidt)
- Persönlich in den Sprechzeiten des Vorstand

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Eure Energiegemeinschaft

